

Revision 13	ersetzt 12	Zertifizierungsstelle für Brandmeldeanlagen BMA-F 004		 Industrie Service
Gültig ab Nov 2018	Feststellung der Fachkompetenz von Fachfirmen für Brandmeldeanlagen im Bereich BMA und SAA nach DIN 14675, DIN EN 16763 und DIN VDE V 0826-2			Seite 1 von 34

Teil A - Allgemeine Daten

☒ BMA ☒ Zertifizierungsaudit ☐ Überwachungsaudit (alle 2 Jahre) ☐ Wiederholungsaudit (alle 4 Jahre)
☐ SAA ☐ Zertifizierungsaudit ☐ Überwachungsaudit (alle 2 Jahre) ☐ Wiederholungsaudit (alle 4 Jahre)

Unternehmen:

Straße Haus-Nr. / PLZ und Ort
 Einbezogene Standorte ¹⁾
 Verantwortliche Person BMA
 Verantwortliche Person SAA

Freihoff Sicherheitsservice GmbH

Ulmer Landstr. 287 / 86391 Stadtbergen

Dominic Sippel

Kunden-Nummer:

Auditor:

Prüfgrundlagen:

DIN 14675 ☒
 DIN EN 16763 ☐
 DIN VDE V 0826-2 ☐

1) Hinweis: Für jeden Standort ist eine eigene Auditfrageliste zu verwenden.

Audit-Datum	Beantragte Phasen BMA	Beantragte Phasen SAA	Verantwortliche Person	Standort
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen
14.12.2022	☒	☐	Dominic Sippel	Stadtbergen

Zusammenfassende Bewertung:

Der Auditor empfiehlt BMA:

Der Auditor empfiehlt SAA:

Der Zertstellenleiter Entscheidung:

Berichtsnummer

1085/22

☒ Zertifikatserteilung

☐ Zertifikatserteilung

☐ Nachaudit

☐ Nachaudit

☒ Zertifikatserteilung

☐ Zertifikatsfortbestand

☐ Zertifikatsfortbestand

☐ Zertifikatsentzug

☐ Zertifikatsentzug

Auditor:

14.12.2022

Zert.stellenleiter:

22. Dezember 2022

(Datum und Unterschrift)

(Datum und Unterschrift)

BMA-F 004

Revision 13	ersetzt 12	Zertifizierungsstelle für Brandmeldeanlagen BMA-F 004	
Gültig ab Nov 2018	Auditfrageliste/-bericht Feststellung der Fachkompetenz von Fachfirmen für Brandmeldeanlagen im Bereich BMA und SAA nach DIN 14675, DIN EN 16763 und DIN VDE V 0826-2		Seite 34 von 34

Feststellungs- Abweichungs- und Hinweisbericht Nr. 1085122 vom 14. Januar 2022 (Z-, Ü- und W-Audit)

Unternehmen	Freihoff Sicherheitsservice GmbH
PLZ und Ort	Ulmer Landstr. 287 / 86391 Stadlbergen
Auditor	W. Gastl
Auditdatum	14.12.2022

BMA	SAA	Kapitel	Abweichung / Feststellung / Hinweis	Maßnahme des Unternehmens	Verantwortlicher / Termin
☒	☐		(F) Die Mindestbestandsmengen sind aktuell noch nicht vollständig im entsprechenden EDV-System abgebildet		
☒	☐		(F) Die Übereinstimmungserklärungen für die E30-Systeme liegen nicht vollständig vor.		
☒	☐		(F) Die erforderlichen Tätigkeiten im Zuge der Instandhaltung sind teilweise nicht durchgängig dokumentiert.		
☐	☐				
☐	☐				
☐	☐				